




Фундамент Фм1.



Фундамент Фм2.



1-1



Существующий фундамент
Локальный ремонт ж.б. поверхностей
Гидробетон СРГ-Ф2 – 10мм
Гидроизоляция Кальматрон – 2мм

Галтель 50мм из рем. состава
Гидробетон СРГ-Ф2

- Общие указания см. лист 1.
- Смотреть совместно с листом 4
- За уровень чистого пола принять верх бетонной поверхности подсилосного канала

						АИНД-АГТ-0822-20-АС		
						ООО "АГРОТЕРМИНАЛ" по адресу: Липецкая обл., Усманский р-н., с. Никольское, ул.Ленина 1а.		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Техническое обследование фундаментов деяти силосов объемом хранения 5000 т и пяти силосов объемом хранения 1500т.	Стадия	Лист
Разраб.		Глушенко					Р	3
Проверил		Проверил						
Н. контр		Лисицин				Схема восстановления бетонных поверхностей фундаментов силосов	ООО "Воронежпромтехнологии"	